

Vindusbytte Frostaveien 1

Etter flere befaringsrunder har styret fått en oversikt over hvilke vinduer som bør byttes, og hvilke som bør utbedres.

Det har vært en omfattende prosess som har tatt lengre tid enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak utskifting av personell ved driftsavdelingen til Kjeldsberg som fikk ansvar for prosjektet. Valg av utførende firma falt til slutt på **Bygg Design AS** som vil gjennomføre arbeidet i løpet av høsten.

Styret beklager forsinkelsen ovenfor de som har ventet på nye vinduer.

Videre følger befaringsrapporten:

Leilighet	Befaringsrapport	Leilighet	Befaringsrapport
111	Utbedring list + haspe, flikkmaling	215	2 nye vinduer, flikkmaling
112	Justering stue, flikkmaling, skifte av foring. 1 nytt vindu	216	2 nye vinduer, flikkmaling
113	Justering, flikkmaling, skifte av foring	221	Nye pakninger, flikkmaling
114	Nytt vindu soverom, justering stue	224	Nye pakninger, nye foringer soverom
118	Justering, flikkmaling og pakningsskifte	225	4 nye vinduer + verandadør
120	3 nye vindu	232	Justering + flikkmaling
121	Flikkmaling	235	1 nytt vindu + flikkmaling
122	Nye pakninger og flikkmaling	302	OK
123	Nye pakninger og flikkmaling	308	Skifte av foringer, flikkmaling
201	5 nye vinduer	312	2 nye vinduer, flikkmaling
202	OK	317	Skifte av foringer, flikkmaling
208	1 nytt vindu	318	1 nytt vindu, flikkmaling
210	Justering	320	Nye pakninger, flikkmaling
211	1 nytt vindu, flikkmaling	Gang 2 etg.	2 nye vinduer (ved L.208)

Styret vil vurdere om flere av vinduene som er anbefalt utbedret skal byttes. Det vil derfor bli gjennomført en kort befarings (forhåpentligvis siste!) sammen med Bygg Design den **30.juli kl. 09.00**. Send en mail til styret (styret@frostaveien1.no) dersom du/dere er misfornøyd med befaringsen slik at vinduene kan bli vurdert på nytt!